



检测报告

第 4 页

报告编号: EDD39J000223002

第 1 页 共

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

检测类别 废水

检测类别 废水

17年05月09日-2017年05月17日

采样日期: 2017年05月09日

检测日期: 20

检测单位 检测单位

No.1072842406

检测单位 检测单位

检测结果

报告编号: EDD39J000223002

第 2 页 共 4 页

样品信息:

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
废水	详见 (1)	范奎义, 高兵兵	瞬时	微黄

检测结果:

(1) 废水

采样点	检测项目	结果	单位
污水处理二站总 排口	pH 值	7.33	无量纲
	SS	10	mg/L
	氨氮	55	mg/L
	总磷	4.60	mg/L
	硝酸盐	0.13	mg/L
	石油类	0.07	mg/L

检测信息

报告编号: EDD39J00022-002

第 3 页 共 4 页

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度
pH 值(无量纲)	7.34	7.34±0.08
COD _{Cr}	260mg/L	260±9mg/L
氨氮	4.65mg/L	4.60±0.16mg/L
磷酸盐	1.50mg/L	1.51±0.06mg/L
石油类	19.8mg/L	20.0±1.8mg/L

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
pH 酸度计	PHS-3C	600408N0013050623	TTE201311033

报告说明

报告编号: EDD39J000223002

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB 6920-1986	/
	悬浮物 SS	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-89	0.4mg
	化学需氧量 COD _{Cr}	快速密闭催化消解法《水和废水监测分析方法》(第四版) 第三篇第三章 (二) 国家环保总局 (2002)	5mg/L
	氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.05mg/L



检测报告

报告编号: EDD39X00223005

第 1 页 共 8 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市丹霞路 282 号

检测类别 工业废气

检测结果

报告编号: EDD39J000223005

共 8 页

样品信息:

检测类别	采样点	规格	数量	备注

CTL

附录

附录 检测



扶 洞 片 白

采样孔位置

第 4 页 共 8 页

轻卡二厂涂装	房废气排
轻卡二厂涂装	水池废气排
轻卡二厂涂装	废气排
轻卡二厂涂装	烘干室排
轻卡二厂涂装	烘干室排

轻卡二	
轻卡二	烘干机出口
轻卡二厂	烘干机入口
轻卡二厂	

监测点：轻卡二厂涂装车间调漆房废气排放口（2017.05.03）

检测信息

报告编号: EDC191000223005

共 8 页

点: 轻卡二厂涂装车间循环水池废气排放口 (2017.05.03)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.4	kPa	静压	0.04	kPa
风速	14	℃	全压	/	kPa
湿度	0.7850		含氧量	/	%
温度	22.2	℃			

检测信息

报告编号: EDD39J000223005

第 6 页 共 8 页

监测点: 轻卡二厂涂装车间电泳烘干出口废气排放口 (2017.05.08)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.06	kPa
温度	29	℃	全压	/	kPa
截面	0.7850	m ²	含湿量	/	%
流速	14.1	m/s	烟气流量	24632	m ³ /h
动压	267	Pa	标干流量	35719	m ³ /h


监测点: 轻卡二厂涂装车间电泳烘干出口废气排放口 (2017.05.08)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.06	kPa
温度	29	℃	全压	/	kPa
截面	0.7850	m ²	含湿量	/	%
流速	14.1	m/s	烟气流量	24632	m ³ /h
动压	267	Pa	标干流量	35719	m ³ /h

监测点: 轻卡二厂涂装车间电泳烘干出口废气排放口 (2017.05.08)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.10	kPa
温度	42	℃	全压	/	kPa
截面	0.1963	m ²	含湿量	/	%
流速	1.18	m/s	烟气流量	8418	m ³ /h
动压	118	Pa	标干流量	7670	m ³ /h

质控信息



报告说明

CTI 华测检测

第 4 页 共 8 页

本报告的用途为：

检测类型	承担	检测标准（方法）名称/标准号（或标准号）	方法的名称
环境检测	环境检测	环境检测	环境检测
环境检测	环境检测	环境检测	环境检测
环境检测	环境检测	环境检测	环境检测
环境检测	环境检测	环境检测	环境检测

1. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

2. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

3. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

4. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

5. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

8. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

9. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

10. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

11. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

12. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

13. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

14. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

15. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

16. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

17. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

18. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

19. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

20. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

21. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

22. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

23. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。

24. 本报告仅供委托方内部使用，不得作为商业广告使用。



161212050624

报告编号: EDD390660225007

检测报告

第 1 页 共 13 页

委托单位 安徽江淮汽车股份有限公司

地址 安徽省合肥市丹霞路 282 号

检测类别 工业废气

编制: 朱晓晨

审核: 邵磊

批准: 王强

日期: 2017.5.31

本检测报告的有效性依赖于客户提供的信息真实、完整、准确,且符合检测标准的要求。

检测地址: 安徽省合肥市丹霞路 282 号 2#A 三层

No.1072842106

检测结论

第 2 页 共 13 页

报告编号: HDJ2303000223007

样品信息:

检测类型	采样点
工业废气	详见《1

检测标准:

(1) 工业废气 (有组织)

结果 (2017.05.04)	
排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
7.97	0.0141
ND	/
ND	/
30.3	0.0337
1.60	0.0173
0.35	1.69×10^{-3}

采样点	检测项目
轻卡三厂涂装车间底漆烘干出口1号废气排放口	苯 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃
轻卡三厂涂装车间底漆烘干出口2号废气	苯 甲苯 二甲苯

ND	/
ND	/
3.71	0.0144
ND	/


出口4号废气排放口	二甲苯 非甲烷总烃
轻卡三厂涂装	苯

检测结果

报告编号: EDD39J00000007

第 3 页 共 13 页

采样点	检测项目	结果 (2017.05.04)	
		排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
轻卡三厂涂装 车间底漆烘房	苯	ND	/
	甲苯	ND	/
2号废气 进口	二甲苯	ND	/
	非甲烷总烃	ND	/
轻卡三厂涂装 车间底漆烘房 号出口	苯	ND	/
	甲苯	0.36	4.22 × 10 ⁻³
	二甲苯	3.45	0.0405
	非甲烷总烃	3.39	0.0398
轻卡三厂涂装 车间底漆烘房 号出口	苯	ND	/
	甲苯	0.35	3.19 × 10 ⁻³
	二甲苯	6.73	0.0614
	非甲烷总烃	4.19	0.0382



第一卷 第一集

报道编号: EPD391000221007

0021

注: 1. “ND”表示未检出。

● 城市主干路项目应提供地面水工程数据，应提供地面水工程数据。

采样孔位置

采样点	管道内径/长/宽 cm	采样孔位置
涂装烘房出口排放口	35×60	排放口上游约 0.8m, 变径管下游约 1.5m
轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口 2 号废气排放口	65×55	排放口上游约 1.5m, 变径管下游约 1.5m
轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口 3 号废气排放口	60×35	排放口上游约 1.0m, 变径管下游约 1.5m

号出口废气排放口	100	排放口上游约 1.0m, 弯道下游约 0.3m
轻卡三厂涂装车间面漆烘房 4 号出口废气排放口	30×70	排放口上游约 1.0m, 弯道下游约 0.3m
轻卡三厂涂装车间面漆烘干废气排放口	35	弯道上游约 1.0m, 弯道下游约 0.8m
轻卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口	65×55	排放口上游约 1.3m, 变径下游约 1.0m

轻卡三厂涂装车间喷漆室流平室废气排放口	70×80	排放口上游约 1.5m, 变径下游约 1.0m
---------------------	-------	-------------------------

检测信息

报告编号: EDD39J000223007

第 7 页 共 13 页

采样点	管道内径/长/宽 cm	采样孔位置
轻卡三厂涂装车间面漆烘房进口废气排放口	50	弯道上游约 0.8m, 变径下游约 0.5m
轻卡三厂涂装车间面漆点补室 1 号废气排放口	100	排放口上游约 1.5m, 变径下游约 1.5m
轻卡三厂涂装车间面漆点补室 2 号废气排放口	70×80	排放口上游约 1.0m, 变径下游约 1.0m

检测信息

报告编号: EDD39J000223007

第 9 页 共 13 页

监测点: 轻卡三厂

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	静压	0.00	kPa
烟温	85	℃	全压	/	kPa
截面	0.0491	m ²	含湿量	/	%
流速	15.9	m/s	烟气流量	2818	m ³ /h
动压	187	Pa	标干流量	2101	m ³ /h

监测点: 轻卡三厂涂装车间底漆烘房进口1号废气排放口 (2017.05.04)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	静压	0.01	kPa
烟温	35	℃	全压	/	kPa
截面	0.9025	m ²	含湿量	/	%
流速	3.6	m/s	烟气流量	11720	m ³ /h
动压	23	Pa	标干流量	10157	m ³ /h

监测点: 轻卡三厂涂装车间底漆烘房进口2号废气排放口 (2017.05.04)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	静压	0.00	kPa
烟温	35	℃	全压	/	kPa
截面	0.9025	m ²	含湿量	/	%
流速	5.2	m/s	烟气流量	16778	m ³ /h
动压	32	Pa	标干流量	14540	m ³ /h

监测点: 轻卡三厂涂装车间喷漆室1号废气排放口 (2017.05.04)

参数	结果	单位
----	----	----

检测信息

报告编号: EDD390000223007

第 10 页 共 13 页

监测点: 轻卡二厂涂装车间废气排放口 (2017.05.05)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	全压	1.49	kPa
烟温	19	℃	含湿量	/	%
截面	0.6362	m ²	烟气流量	15045	m ³ /h
流速	6.6	m/s	标干流量	13952	m ³ /h
动压	40	Pa			

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆烘房 1 号出口废气排放口 (2017.05.05)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	-0.00	kPa
烟温	39	℃	全压	/	kPa
截面	0.3848	m ²	含湿量	/	%
流速	2.9	m/s	烟气流量	4062	m ³ /h
动压	7	Pa	标干流量	3421	m ³ /h

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆烘房 2 号出口废气排放口 (2017.05.05)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	0.11	kPa
烟温	49	℃	全压	/	kPa

截面	0.93	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆烘房 3 号出口废气排放口 (2017.05.05)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	0.14	kPa
烟温	41	℃	全压	/	kPa

截面	0.1961	m ²	含湿量	/	%
流速	16.2	m/s	烟气流量	11429	m ³ /h
动压	206	Pa	标干流量	9125	m ³ /h

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆烘房 4 号出口废气排放口 (2017.05.05)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	-0.01	kPa
烟温	41	℃	全压	/	kPa
截面	0.2100	m ²	含湿量	/	%
流速	4.2	m/s	烟气流量	3176	m ³ /h
动压	18	Pa	标干流量	2607	m ³ /h

检测信息

报告编号

EDD39J000223007

第 11 页 共 13 页

圣卡三厂涂装车间面涂烘干废气排放口 (2017.05.05)

结果	单位	参数	结果	单位
101.2	kPa	静压	0.09	kPa
71	℃	全压	/	
0.0962	m ³	含湿量	/	%
9.5	m/s	烟气流量	3283	m ³ /h
70	Pa	标干流量	2546	m ³ /h

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

结果	单位	参数	结果	单位
101.2	kPa	静压	0.00	kPa
21	℃	全压	/	kPa
0.3575	m ³	含湿量	/	%
5.5	m/s	烟气流量	7087	m ³ /h
27	Pa	标干流量	6427	m ³ /h

圣卡三厂涂装

监测点

参

大

烟

弱

清

动

监测点

参

大

烟

布

清

动

监测点

检测信息

报告编号: EDD39J000223007

第 12 页 共 13 页

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆点补室2号废气排放口 (2017.05.05)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	0.16	kPa
烟温	20	℃	全压	/	kPa
截面积	0.5600	m ²	含氧量	/	%

报告说明

报告编号: EDD39J00223007

第 13 页 共 13 页

1. 检测的依据:

检测类别	项目	名称及编号 (含年号)	方法检出限
工业废气	苯、甲苯、二甲苯	固定污染源排气中苯、甲苯、二甲苯的测定气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)第六篇第二章(一)(国家环保总局(2003))	0.01mg/m ³
	非甲烷总烃	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T 38-1999	0.05mg/m ³
	一氧化碳	定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版)第五篇第四章(十一)(国家环保总局(2003))	2mg/m ³
	氟氧化物	固定污染源排气中氟氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999	0.7mg/m ³

2. 检测地点

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别声明外, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

11. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

检测结果

报告编号: EDD39J000223008

第 2 页 共 4 页

检测结果:

(1) 厂界噪声

监测人: 范奎义, 吴亮

监测点位置	检测时间	检测标准	检测项目	检测结果
-------	------	------	------	------

监测点位置	检测时间	检测标准	检测项目	检测结果	dB(A)
西厂界外1米处3#	22:02-22:14	GB 12348-2008	道路车辆	夜间	47.9
			无明显噪声源	昼间	57.4
北厂界外1米处4#	22:02-22:14	GB 12348-2008	道路车辆	夜间	48.0
			无明显噪声源	昼间	55.3
				夜间	47.8

检测信息

第 3 页共 4 页

报告编号: EDD99J008223008

检测地点



报告说明

8

第 4 页 共 4 页

报告编号: EDD39J00022

1. 本次检测的依据:

检测类别	项目
型式检验	型式检验

会测试准

22



三